


## अग्नि सुरक्षा प्रमाण - पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आदर्श कालिज आफ एजुकेशन दादनपुर (झज्जर) का निरीक्षण किया गया जिसमें दमकल गाड़ी जाने की रास्ता है। कालिज भवन सुरक्षित है तथा कालिज में अग्नि शमन यन्त्र लगे हुए है। इसलिए इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है तथा कालिज अग्नि से सुरक्षित है। उपरोक्त में अनियमितता बरते जाने पर निरस्त करने का अधिकार होगा।

  
इन्चार्ज 12/04/07.  
दमकल केन्द्र  
झज्जर